

Stationierung	1+460	1+438	1+358	1+335	1+415	1+393	1+350	1+322	1+300	1+285	1+273	1+246	1+165	1+106	1+091	1+078	1+046	1+001	0+982	0+928	0+902	0+887	0+874	0+860	0+843	0+838	0+804	0+770	0+743	0+715	0+695	0+636	0+589	0+543	0+511	0+480	0+461	0+443	0+420	0+388	0+367	0+337	0+326	0+315	0+297	0+278	0+172	0+066	0+033	0+000
Wasserspiegel 26.9.2011	27.00		26.86				26.66					26.62			26.59			26.57							26.54			26.53		26.52			26.52				26.52						26.42			26.37			26.21
Sohle								26.43	26.42	26.40	26.38	26.37	26.35	26.28	26.21	26.20	26.18	26.17	26.15	26.12	26.09	26.06	26.03	26.00	25.98	25.98	25.96	25.95	25.94	25.90	25.87	25.88	25.89	25.90	25.92	25.92	25.93	25.94	25.95	25.96	25.97	25.98	25.99	26.00	26.00	26.01	26.02	26.11	26.12	26.15	26.18	25.84	25.52	25.49	25.41

Unterwasserprofile
Maße in m

Stationierung 0+305



Stationierung 0+295



Stationierung 0+220
(Verlandung)



Stationierung 0+200
(Sandbank)



0.17% Fließgefälle

Projekt: G1431511 Anlage 13

Hydrogeologisches Gutachten Rathenow

Längsschnitt Körgraben

Maßstab h 1 : 5.000; Maßstab v 1 : 100

IHU GEOLOGIE UND ANALYTIK
GESELLSCHAFT FÜR INGENIEUR - HYDRO - UND UMWELTGEOLOGIE

Autor:	C. Günther
Grafik:	Böhme
Stand:	09/11

Dr.-K.-Schumacher-Str. 23
39576 Stendal
Tel/Fax: 03931 523010 / 03931 523020
Mail: ihu@ihu-stendal.de
Web: www.ihu-stendal.de

Datei: G:\Projekte\G1\G1431511_Rathenow\GUT\KARIK-gr.dwg - Körgraben